

## English

### Remote control kit Setup manual

#### Contents

- Wireless Remote Control
- AAA Batteries x 2
- Sensor unit
- Stereo mini plug cable
- Screw x 2
- Setup manual
- Spacer
- Both-sided tape

## Italiano

### Kit telecomando Manuale di montaggio

#### Contenuti

- Telecomando wireless
- 2 batterie AAA
- Unità sensore
- Cavo stereo mini
- Vite x 2
- Manuale d'installazione
- Distanziatore
- Nastro biadesivo

## Беларуская

### Камплект дыстанцыяна гіравання Кіраўніцтва па наладцы

#### Змест

- Бядротавае дыстанцыяна гіраванне
- Батарэя AAA x 2
- Камплект датчыка
- Кабель сілкавання міні-раз'ёма
- Шрубы x 2
- Кіраўніцтва па наладцы
- Пракладка
- Двухбаковая клейкая стужка

## Deutsch

### Fernbedienungsset Installationshandbuch

#### Inhalt

- Kabellose Fernbedienung
- AAA-Batterien x 2
- Sensorenheit
- Stereokabel mit Mini-Stecker
- Schraube x 2
- Einrichtungshandbuch
- Abstandhalter
- Doppelseitiges Klebeband

## Español

### Kit de Mando a Distancia Manual de configuración

#### Contenido

- Mando a Distancia Inalámbrico
- Baterías AAA x 2
- Unidad sensor
- Cable estéreo de miniclavija
- Tornillo x 2
- Manual de configuración
- Espaciador
- Cinta adhesiva de doble cara


## Français

### Kit télécommande Manuel d'installation

#### Table des matières

- Télécommande sans fil
- 2 batteries de type AAA
- Capteur
- Câble stéréo à mini prise
- Vis x 2
- Manuel de configuration
- Séparateur
- Bande double face

Connection / Связь / Anschließen / conectar / brancher / collegare / Қосылым / Соединения / 接続



NOTE: Check the connector's orientation. Match the curved surface of connector to the front side of sensor unit.

ЗАУГАГА: Праверце аркентыю разъёма. Сумысце скрытую паверхно разъёма з переднім бокам камплекта датчыка.

HINWEIS: Überprüfen Sie die Ausrichtung des Anschlusses. Richten Sie die gekrümmte Oberfläche des Anschlusses auf die Vorderseite der Sensorenheit aus.

NOTA: Compruebe la orientación del conector. Haga coincidir la superficie curvada del conector con la parte frontal de la unidad de sensor.

REMARQUE: Vérifiez l' orientation du connecteur. Faites correspondre la surface arrondie du connecteur avec l' avant du capteur.

NOTA: Verificare l'orientamento del connettore. Allineare la superficie curva del connettore al lato anteriore dell'unità sensore.

ЕСКЕРТЕПЕ: Қосылыштың бағытталуын тексеріңіз. Қосылыштың кисық бетін сенсор құрылышының алдыңы жағынан түралыңыз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте ориентацию разъема. Совместите изогнутую наружную часть разъема с передней стороной блока датчика.

注意：コネクターの向きを確認してください。コネクターの曲面側をセンサユニットの前面側に向けて差し込んでください。

1. Turn off the monitor's main power switch.

2. Collegare il connettore Remote IN dal monitor al connettore dell'unità sensore usando il cavo stereo mini fornito in dotazione.

La parte con il sensore dell'unità sensore è smontabile.

Per collegare il cavo stereo mini dalla direzione opposta, rimuovere la parte con il sensore, cambiare l'angolo della parte stessa e spingere al centro entrambi i lati (F) verso fuori nella direzione delle frecce in modo che la parte sia parallela alla superficie inferiore dell'unità. Allineare l'asse della parte con il sensore (D) con l'apertura (E) sul lato dell'unità, quindi spingere la parte con il sensore fuori dall'unità.

2. Бекітілген стерео міни ашалы кабель аркылы монитордың Remote IN косысының сенсордың косынышын жағынан жалғасы.

Сенсордың сенсор белгілі ажыратыла болады.

Стерео міни ашалы кабель карама-карсы белгілі ажыратыла болады.

Стерео міни ашалы кабель сілкавання з супрацьлеглаға нақирунда, змініще камплемент датчыка і перварында яго дагары нағамы. Каб змініще камплемент датчыка, змініще вугал камплемент датчыка, піхачы або да бакі (F) вони нұрламау стрілак, каб ён быў паралепен паверхнің іжіккі частиқ блока. Сумысце вось камплемент датчыка (D) з аздаптын (E) або блокта (F) і выцініце камплемент датчыка з блока.

3. Злучыңыз дыстанцийный УВАХОД монитора з камплементом датчыка з дамлаганым прыкладемагы кабелем кабырақтың супрацьлеглаға нақирунда, змініще камплемент датчыка і перварында яго дагары нағамы. Каб змініще камплемент датчыка, змініще вугал камплемент датчыка, піхачы або да бакі (F) вони нұрламау стрілак, каб ён быў паралепен паверхнің іжіккі частиқ блока. Сумысце вось камплемент датчыка (D) з аздаптын (E) або блокта (F) і выцініце камплемент датчыка з блока.

4. Verbinden Sie den Fernbedienungseingang des Bildschirms über das mitgelieferte Stereokabel mit Mini-Stecker mit dem Anschluss der Sensorenheit.

Der Sensor Teil der Sensorenheit ist abnehmbar.

Um das Stereokabel mit Mini-Stecker von der anderen Seite aus zu verbinden, entfernen Sie den Sensor Teil und drehen Sie ihn um. Zum Entfernen des Sensor Teils ändern Sie den Winkel des Sensor Teils, während Sie beide Seiten (F) nach außen in Pfeilrichtung drücken, so dass er parallel zur Oberfläche der Geräteunterseite ist. Richten Sie die Achse des Sensor Teils (D) mit der Öffnung (E) auf der Geräteseite aus und drücken Sie den Sensor Teil aus dem Gerät heraus.

5. Enchufe el conector de ENTRADA del mando a distancia del monitor al conector de la unidad de sensor utilizando el cable estéreo de miniclavija suministrado.

La parte del sensor de la unidad de sensor es separable.

Para conectar el cable estéreo de miniclavija desde la dirección opuesta, extraiga la parte del sensor y colóquela boca abajo. Para extraer la parte del sensor, cambie el ángulo de la parte del sensor mientras empuja ambos lados (F) hacia fuera en la dirección de las fechas de modo que quede paralelo a la superficie inferior de la unidad. Alinee el eje de la parte del sensor (D) con la abertura (E) en el lado de la unidad y empuje hacia fuera la parte del sensor de la unidad.

6. Branchen Sie den Connecteur IN récepteur du moniteur au connecteur du capteur, en utilisant le câble stéréo à mini prise fourni.

La partie contenant le capteur est détachable.

Pour brancher le câble stéréo à mini prise à partir de la direction opposée, retirez la partie contenant le capteur et retournez-la. Pour retirer la partie contenant le capteur, changez l' angle de la partie contenant le capteur en poussant les deux côtés (F) dans le sens des flèches de sorte qu' il soit parallèle à la base de l' unité. Alignez l' axe de la partie contenant le capteur (D) avec l' ouverture (E) du côté de l' unité, puis poussez la partie contenant le capteur hors de l' unité.

7. NOTE: Check the connector's orientation. Match the curved surface of connector to the front side of sensor unit.

ЗАУГАГА: Праверце аркентыю разъёма. Сумысце скрытую паверхно разъёма з переднім бокам камплекта датчыка.

HINWEIS: Überprüfen Sie die Ausrichtung des Anschlusses. Richten Sie die gekrümmte Oberfläche des Anschlusses auf die Vorderseite der Sensorenheit aus.

NOTA: Compruebe la orientación del conector. Haga coincidir la superficie curvada del conector con la parte frontal de la unidad de sensor.

REMARQUE: Vérifiez l' orientation du connecteur. Faites correspondre la surface arrondie du connecteur avec l' avant du capteur.

NOTE: Verificare l'orientamento del connettore. Allineare la superficie curva del connettore al lato anteriore dell'unità sensore.

ЕСКЕРТЕПЕ: Қосылыштың бағытталуын тексеріңіз. Қосылыштың кисық бетін сенсор құрылышының алдыңы жағынан түралыңыз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте ориентацию разъема. Совместите изогнутую наружную часть разъема с передней стороной блока датчика.

注意：コネクターの向きを確認してください。コネクターの曲面側をセンサユニットの前面側に向けて差し込んでください。

NOTE: Check the connector's orientation. Match the curved surface of connector to the front side of sensor unit.

ЗАУГАГА: Праверце аркентыю разъёма. Сумысце скрытую паверхно разъёма з переднім бокам камплекта датчыка.

HINWEIS: Überprüfen Sie die Ausrichtung des Anschlusses. Richten Sie die gekrümmte Oberfläche des Anschlusses auf die Vorderseite der Sensorenheit aus.

NOTA: Compruebe la orientación del conector. Haga coincidir la superficie curvada del conector con la parte frontal de la unidad de sensor.

REMARQUE: Vérifiez l' orientation du connecteur. Faites correspondre la surface arrondie du connecteur avec l' avant du capteur.

NOTE: Verificare l'orientamento del connettore. Allineare la superficie curva del connettore al lato anteriore dell'unità sensore.

ЕСКЕРТЕПЕ: Қосылыштың бағытталуын тексеріңіз. Қосылыштың кисық бетін сенсор құрылышының алдыңы жағынан түралыңыз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте ориентацию разъема. Совместите изогнутую наружную часть разъема с передней стороной блока датчика.

注意：コネクターの向きを確認してください。コネクターの曲面側をセンサユニットの前面側に向けて差し込んでください。

NOTE: Check the connector's orientation. Match the curved surface of connector to the front side of sensor unit.

ЗАУГАГА: Праверце аркентыю разъёма. Сумысце скрытую паверхно разъёма з переднім бокам камплекта датчыка.

HINWEIS: Überprüfen Sie die Ausrichtung des Anschlusses. Richten Sie die gekrümmte Oberfläche des Anschlusses auf die Vorderseite der Sensorenheit aus.

NOTA: Compruebe la orientación del conector. Haga coincidir la superficie curvada del conector con la parte frontal de la unidad de sensor.

REMARQUE: Vérifiez l' orientation du connecteur. Faites correspondre la surface arrondie du connecteur avec l' avant du capteur.

NOTE: Verificare l'orientamento del connettore. Allineare la superficie curva del connettore al lato anteriore dell'unità sensore.

ЕСКЕРТЕПЕ: Қосылыштың бағытталуын тексеріңіз. Қосылыштың кисық бетін сенсор құрылышының алдыңы жағынан түралыңыз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте ориентацию разъема. Совместите изогнутую наружную часть разъема с передней стороной блока датчика.

注意：コネクターの向きを確認してください。コネクターの曲面側をセンサユニットの前面側に向けて差し込んでください。

NOTE: Check the connector's orientation. Match the curved surface of connector to the front side of sensor unit.

ЗАУГАГА: Праверце аркентыю разъёма. Сумысце скрытую паверхно разъёма з переднім бокам камплекта датчыка.

HINWEIS: Überprüfen Sie die Ausrichtung des Anschlusses. Richten Sie die gekrümmte Oberfläche des Anschlusses auf die Vorderseite der Sensorenheit aus.

NOTA: Compruebe la orientación del conector. Haga coincidir la superficie curvada del conector con la parte frontal de la unidad de sensor.

REMARQUE: Vérifiez l' orientation du connecteur. Faites correspondre la surface arrondie du connecteur avec l' avant du capteur.

NOTE: Verificare l'orientamento del connettore. Allineare la superficie curva del connettore al lato anteriore dell'unità sensore.

ЕСКЕРТЕПЕ: Қосылыштың бағытталуын тексеріңіз. Қосылыштың кисық бетін сенсор құрылышының алдыңы жағынан түралыңыз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте ориентацию разъема. Совместите изогнутую наружную часть разъема с передней стороной блока датчика.

注意：コネクターの向きを確認してください。コネクターの曲面側をセンサユニットの前面側に向けて差し込んでください。

NOTE: Check the connector's orientation. Match the curved surface of connector to the front side of sensor unit.

ЗАУГАГА: Праверце аркентыю разъёма. Сумысце скрытую паверхно разъёма з переднім бокам камплекта датчыка.

HINWEIS: Überprüfen Sie die Ausrichtung des Anschlusses. Richten Sie die gekrümmte Oberfläche des Anschlusses auf die Vorderseite der Sensorenheit aus.

NOTA: Compruebe la orientación del conector. Haga coincidir la superficie curvada del conector con la parte frontal de la unidad de sensor.

REMARQUE: Vérifiez l' orientation du connecteur. Faites correspondre la surface arrondie du connecteur avec l' avant du capteur.

NOTE: Verificare l'orientamento del connettore. Allineare la superficie curva del connettore al lato anteriore dell'unità sensore.

ЕСКЕРТЕПЕ: Қосылыштың бағытталуын тексеріңіз. Қосылыштың кисық бетін сенсор құрылышының алдыңы жағынан түралыңыз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте ориентацию разъема. Совместите изогнутую наружную часть разъема с передней стороной блока датчика.

注意：コネクターの向きを確認してください。コネクターの曲面側をセンサユニットの前面側に向けて差し込んでください。

NOTE: Check the connector's orientation. Match the curved surface of connector to the front side of sensor unit.

ЗАУГАГА: Праверце аркентыю разъёма. Сумысце скрыт

## Specifications (KT-RC2)

Sensor	Detection Area	Human sensor*	Horizontal angle	70°
			Vertical angle	70°
	Detection distance		Distance de détection	4m
	Tilt angle (without spacer)		Angle supérieur	50°
Spacer angle			Angle inférieur	40°
Operation environment				50°
Temperature				0-40°C / 32-104°F
Humidity (without condensation)				20-80%
Storage environment				-20-60°C / -4-140°F
Temperature				10-90%
Humidity (without condensation)				

## Spécification (KT-RC2)

Capteur	Detection Area	Capteur humain*	Angle horizontal	70°
			Angle vertical	70°
	Detection distance		Distance de détection	4m
	Tilt angle (without spacer)		Angle supérieur	50°
Angle du séparateur			Angle inférieur	40°
Environnement de fonctionnement				50°
Temperature				0-40°C / 32-104°F
Humidité (sans condensation)				20-80%
Environnement de stockage				-20-60°C / -4-140°F
Temperature				10-90%
Humidité (sans condensation)				

## 仕様 (KT-RC2)

センサー	検知範囲	人感センサー*	水平	70°
			垂直	70°
	検知距離		4m	
	チルト角度 (スペーサーなし)		上方角度	50°
スペーザー角度			下方角度	40°
使用環境条件			温度	50°
Temperature			湿度 (結露のないこと)	0-40°C / 32-104°F
Humidity (without condensation)			20-80%	
保管環境条件			温度	-20-60°C / -4-140°F
Humidité (sans condensation)			湿度 (結露のないこと)	10-90%

## Спецификация (KT-RC2)

Датчик	Зона выявления	Датчик присутствия человека*	Горизонтальный угол вида	70°
			Вертикальный угол вида	70°
	Бугал нахуй (без пракладки)	Адгезионный угол выявления	4m	
			Берхні вугал	50°
Бугал пракладки			Ніжні вугал	40°
Рабочее асароддзе				50°
Температура				0-40°C / 32-104°F
Вільготнасьць (без конденсації)				20-80%
Асароддзе заходуваання				-20-60°C / -4-140°F
Температура				10-90%
Вільготнасьць (без конденсації)				

## Beschreibung (KT-RC2)

Sensor	Erfassungsbereich	Personensorse*	Horizontalwinkel	70°
			Vertikalwinkel	70°
	Erfassungsreichweite		Erfaessungsreichweite	4m
	Neigungswinkel (ohne Abstandhalter)		Oberer Winkel	50°
Winkel des Abstandhalters			Unterer Winkel	40°
Temperatur				50°
Feuchtigkeit (ohne Kondensation)				20-80%
Lagerumgebung				-20-60°C / -4-140°F
Temperatur				10-90%
Feuchtigkeit (ohne Kondensation)				

## Especificación (KT-RC2)

Sensor	Área de detección	Sensor humano*	Horizontal angle	70°
			Vertical angle	70°
	Detection distance		Detection distance	4m
	Ángulo de inclinación (sin espaciador)		Upper angle	50°
Ángulo del espaciador			Lower angle	40°
Entorno operativo				50°
Temperatura				0-40°C
Humedad (sin condensación)				20-80%
Entorno de almacenamiento				-20-60°C
Temperatura				10-90%
Humedad (sin condensación)				

## Disposing of your old NEC product

## English

Within the European Union  
EU-wide legislation, as implemented in each Member State, requires that waste electrical and electronic products carrying the mark (left) must be disposed of separately from normal household waste. This includes monitors and electrical accessories, such as signal cables or power cords. When you need to dispose of your NEC display products, please follow the guidance of your local authority, or ask the shop where you purchased the product, or if applicable, follow any agreements made between yourself and NEC.  
The mark on electrical and electronic products only applies to the current European Union Member States.

## Outside the European Union

If you wish to dispose of used electrical and electronic products outside the European Union, please contact your local authority so as to comply with the correct disposal method.

## Утилізація старих виробів «NEC»

## Belaruskaya

У межах Єуропейскага саюза  
Заканадаўства Ёўрапейскага саюза, якое дзейнічае ў кожнай дзяржаве саюзу, патрабуе, каб адходы электрагічных і электронных вырабаў з гэтаю адзнакаю (злева), утылізавацца асобна ад звычайных бытавых адходаў. Сюды ўваходзяць маніторы і таеже электрабасталяванне, як сігналныя і сілкавальныя кабелі. Калі вам трэба пазбавіцца дысплія «NEC», калі ласка, кіруйтесь ўказаннямі мясцовыя органы ўлады або звярніцеся ў краму, дзе набывалі выраб, і ѹпрыгімлівайтесь ўмou усіх пагадненнямі паміж вами і таварыствам «NEC», калі такі маюцца.  
Адзнака на электрагічных і электронных вырабах ужываецца толькі ў краінах Ёўрапейскага саюза.

Па-за межамі Ёўрапейскага саюза  
Калі вам трэба ўтылізаваць выкарбастыя электратэхнічныя або электронныя вырабы па-за межамі Ёўрапейскага саюза, звярніцеся да мясцовыя органы нагляду, каб высветліць правильны спосаб утылізацыі.

## Entsorgung alter NEC Geräte

## Deutsch

Innerhalb der Europäischen Union  
Gemäß EU-Gesetzgebung und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen elektrische und elektronische Geräte, die das links abgebildete Kennzeichen tragen, getrennt vom normalen Haushalt entsorgt werden. Dazu gehören auch Monitore und elektrisches Zubehör wie Signal- oder Netzkabel. Wenn Sie Ihr NEC Anzeigegerät entsorgen müssen, folgen Sie bitte die Richtlinien der örtlichen Behörden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder verfahren Sie gemäß eventuellen Vereinbarungen zwischen Ihnen und NEC.  
Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Produkte erfolgt nur in den derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

## Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union informieren Sie sich bitte bei den zuständigen örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

## Desecho de productos NEC obsoletos

## Español

En la Unión europea  
A medida que la legislación de la Unión Europea se va implementando en los distintos estados miembros, se está imponiendo que los productos residuales eléctricos y electrónicos que llevan la marca que se muestra a la izquierda se desechen por separado de los residuos domésticos comunes. En esta categoría se incluyen desde monitores hasta accesorios eléctricos, como cables de alimentación o de señal. Para desechar monitores NEC, siga las instrucciones de las autoridades locales, solicite información al respecto en el establecimiento donde haya adquirido el monitor o, si corresponde, siga las condiciones acordadas con NEC.  
Esta marca en productos eléctricos o electrónicos sólo se aplica a los estados miembros actuales de la Unión europea.

## Fuera de la Unión europea

Para desechar productos eléctricos o electrónicos fuera de la Unión europea, póngase en contacto con las autoridades locales para utilizar el método de deseche adecuado.

## Elimination des anciens produits NEC

## Français

Au sein de l'Union Européenne  
La législation en vigueur dans tous les états membres de l'Union Européenne exige que tous les déchets électriques et électroniques portant le symbole ci-contre (à gauche) ne soient pas mélangés au reste des déchets ménagers lors de leur élimination. Ceci inclut notamment les moniteurs et accessoires électriques, tels que les câbles-signaux et les cordons d'alimentation. Lorsque vous devez vous débarrasser de vos produits d'affichage NEC, veuillez suivre les recommandations des autorités locales ou demander conseil auprès du revendeur qui vous a vendu le produit en question. Vous pouvez aussi respecter tout accord passé entre NEC et vous-même, le cas échéant.  
Ce symbole présent sur les produits électriques et électroniques ne s'applique qu'aux membres actuels de l'Union Européenne.

## En dehors de l'Union Européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de vos appareils électriques ou électroniques usagés en dehors de l'Union Européenne, veuillez contacter les autorités locales concernées pour respecter les modes de traitement acceptés.

## Smaltimento del prodotto NEC usato

## Italiano

Nell'Unione Europea  
La legislazione in vigore nell'UE è applicata dal singolo Stato Membro prevede che i prodotti elettrici ed elettronici dismessi che recano il simbolo illustrato a sinistra debbano essere smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti domestici. Questo comprende i monitor e gli accessori elettrici, come i cavi segnali o di alimentazione. Per smaltire i monitor NEC, pertanto, occorre informarsi presso gli enti locali oppure chiedere al punto vendita dove è stato acquistato il prodotto; in alternativa, occorre attenersi a quanto contenuto nei contratti stipulati tra voi e NEC.  
Il contrassegno sui prodotti elettrici ed elettronici viene applicato unicamente ai paesi che fanno parte dell'Unione Europea.

## Fuori dall'Unione Europea